

УТВЕРЖДАЮ:

заведующий

О.В. Ульянова

« 24 » мая 2021 г.

АКТ

общего планового весеннего осмотра здания и территории
МБДОУ д/с «Аленка»



Комиссия, назначенная приказом заведующей от «31» 08. 2015 г. № 19-о/д в составе:

Председатель:

Ткач Н.И – заведующий хозяйством.

Члены комиссии:

Козюра М.Н., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания

Татаринцева Л.В. медицинская сестра

установила:

1. МБДОУ детский сад «Аленка» размещается в одном здании. Здание 2010 г. постройки по типовому проекту.
2. Стены здания снаружи обшиты сэндвич-панелями. Трещины и иные дефекты не обнаружены. Трещины стен с внутренней стороны не обнаружены
Причины растрескивания здания _____.
3. Перекрытия:
– деревянные по деревянным балкам:
состояние черепных брусков, накатов, балок _____ удовлетворит. _____;
4. Состояние отмостки удовлетворительное.
5. Состояние кровли удовлетворительное _____
6. Грибок внутри здания в углах по потолку верхнего этажа / по нижней части стен первого этажа, (да/нет).
7. Подвал сухой /сырой: подтапливается верхними и тальми водами / от протечек водопровода, канализации (указать).
8. Забор по периметру территории имеется/не имеется, исправен/не исправен. Целостность ограждения не нарушена.
10. Пешеходные дорожки _____ удовлетворит. _____, без выбоин.
12. Состояние люков колодцев на территории: _ норма _
13. Водосточные трубы имеются/не имеются, состояние: одна труба обламана.
14. Слуховые окна имеются/не имеются, состояние:
_____ норма _____
15. Чердак.
Огнезащитная пропитка выполнена в 2016 г.
Люк на чердак закрывается /не закрывается на замок, доступ посторонних лиц, в т. ч. детей, на чердак имеется/не имеется.
16. Малые игровые формы исправны, теневые навесы имеются (6 шт).
17. Физкультурно-спортивная площадка имеется.
18. Физический износ здания ____ %.

Комиссией выявлены следующие нарушения:

1. Имеется незначительный физический износ подоконных досок и оконных створок во всех помещениях, в результате износа и биологического поражения конструкций окон возникают затруднения с открыванием оконных створок.
2. Пропитка деревянных конструкций кровли осуществлялась в декабре 2017г.

На основании осмотра здания, территории и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать здание и территорию готовыми/ не готовыми к летнему оздоровительному периоду.

Председатель:

Члены комиссии:

