

**Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах**

**(Изменение №3)**

Дата формирования	14.07.2021
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "АЛЕНКА"
Код учреждения	643Ш0700
ИНН	6518008200
КПП	651801001
Период формирования	2021
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "АЛЕНКА" ИНН 6518008200 КПП 651801001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области в Южно-Курильском районе	профилактика иерсиниоза	01.04.2021 - 01.04.2021	Предписание направлено с целью профилактики	1. обеспечено строгое соблюдение условий хранения овощей; 2. обеспечено наличие документов , подтверждающих качество и безопасность овощной продукции. 3. обеспечивается систематический производственный контроль за переработкой овощей, изготовлением блюд из овощей; 4. запрещено использование овощей урожая прошлого года для приготовления блюд без термической обработки; 5. обеспечен систематический контроль за состоянием объектов внешней среды складских помещений, предназначенных для хранения овощной продукции (ежедневно результаты температуры и влажности в складских помещениях заносятся в журнал контроля. 6. Договор на профилактическую дератизацию и дезинсекцию заключен 15.03.2021 г, профилактическая обработка проведена 26.03.2021 г
ТО НД Южно-Курильского района	Плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований	18.03.2021 - 31.03.2021	1. На противопожарных дверях доводчики не обеспечивают плотное примыкание 2. В месте установки приемно-контрольного прибора не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи (а именно за фальшпотолками) 3. Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей с составлением протокола испытаний (не реже 1 раза в 5 лет) 4. В помещении поста охраны отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о неисправности установок противопожарной защиты. 5. Светильники аварийного освещения не отличаются от рабочего освещения знаками или окраской. 6. В подвальном помещении эксплуатируется светильник со снятым рассеивателем (колпаком), предусмотренным конструкцией. 7. Подвальное помещение используется для хранения оборудования. 8. Частично отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ), а именно результаты пуско-наладочных работ.	1. На противопожарных дверях заменены доводчики, которые е обеспечивают плотное примыкание 2. В месте установки приемно-контрольного прибора размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи (за фальшпотолками) 3.Проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей с составлением протокола испытаний (не реже 1 раза в 5 лет) будет организовано в летний период (до 01.07.2021 г) 4. В помещении поста охраны размещенаинструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о неисправности установок противопожарной защиты. 5. Закуплены новые светильники аварийного освещения. При монтаже аварийные светильники отмечены красной меткой. 6. В подвальном помещении на светильнике восстановлен рассеиватель (колпак), предусмотренный конструкцией. 7. Подвальное помещение не используется для хранения оборудования (оборудование вывезено). 8. Проведены комплексные пуско-наладочные испытания ТС и линии связи системы пожарной сигнализации и СОУЭ, акт б/н от 15 июня 2021 г.
ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области в Южно-Курильском районе	плановая выездная	18.03.2021 - 18.03.2021	1. Не проводится контроль температуры блюд (п 5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 2. Основное двухнедельное (десятидневное) меню не соответствует п 8.1.2 приложения № 7, табл 1, приложение № 9 табл 1, п.8.1.2.3 СанПин 2.3/2.4 3590-20) 3. Прекратить использование детского постельного белья производства ООО "Меркурий" г Иваново, не соответствующего допустимым нормам по гигроскопичности	1. Закуплен термомушп для определения температуры блюд на выдаче 2. Меню приведено в соответствие СанПиН2.3/2.4.3590-20 3. Использование постельного белья прекращено